


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1365/20-A-22094	2022/11/8	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1364/20-A-22828	2022/11/8	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1364/20-A-22842	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1364/20-A-22827	2022/11/8	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1364/20-A-22826	2022/11/7	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1538/20-A-22010	2022/11/7	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1538/20-A-22009	2022/11/7	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1366/20-A-22125	2022/10/28	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1366/20-A-22123	2022/10/28	合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1364/20-A-22836	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1364/20-A-22837	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1364/20-A-22838	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1364/20-A-22839	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1364/20-A-22840	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
15	GX-B1364/20-A-22841	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1364/20-A-22842	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1364/20-A-22858	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
18	GX-B1364/20-A-22857	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1366/20-A-22128	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1365/20-A-22098	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
21	GX-B1364/20-A-22867	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
22	GX-B1364/20-A-22866	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
23	GX-B1364/20-A-22868	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
24	GX-B1364/20-A-22870	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1364/20-A-22869	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
26	GX-B1364/20-A-22873	2022/11/9	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目均合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
27	GX-B1364/20-A-22872	2022/11/9	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目均合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1364/20-A-22871	2022/11/9	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目均合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
29	GX-B1364/20-A-22874	2022/11/9	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目均合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
30	GX-B1364/20-A-22875	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
31	GX-B1365/20-A-22099	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
32	GX-B1365/20-A-22100	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1366/20-A-22131	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
34	GX-B1366/20-A-22132	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
35	GX-B1363/20-A-22437	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
36	GX-B1363/20-A-22438	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
37	GX-B1363/20-A-22439	2022/11/9	所检项目合格	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, white industrial oven. The oven has a yellow warning triangle on its front. To the left is a green trash bin. The background shows a window with a view of trees. A date stamp '2022/10/25' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
38	GX-B1363/20-A-22440	2022/11/9	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
39	GX-B13654/20-A-22830	2022/11/8	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
40	GX-B1364/20-A-22835	2022/11/8	所检项目合格	