

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
132	GX-B1366/20-A-23003	2023/1/12	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1363/22-A-23005	2023/1/13	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
134	GX-B1363/22-A-23004	2023/1/13	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
135	GX-B1363/22-A-23002	2023/1/13	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1363/22-A-23001	2023/1/13	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
136	GX-B1363/22-A-23007	2023/1/16	所检项目合格	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, complex industrial machine. The man on the left is wearing a grey jacket and safety glasses, while the man on the right is wearing a red jacket. They are both looking at the machine, which has several yellow warning labels. A date stamp '2023/01/06' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
137	GX-B1363/22-A-23003	2023/1/16	所检项目合格	 <p>The image shows two workers in a workshop or factory setting. One worker, wearing a light blue jacket and safety glasses, is inspecting a large, industrial machine. The other worker, wearing a red jacket, is also looking at the machine. The machine has a large, cylindrical component on top and a control panel with a screen. There are yellow warning signs on the machine. A date stamp '2023/01/06' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
138	GX-B1367/22-A-23001	2023/1/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
139	GX-B1367/22-A-23020	2023/1/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
140	GX-B1363/22-A-23006	2023/1/16	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
141	GX-B1363/22-A-23020	2023/1/17	所检项目合格	

+

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1367/22-A-23004	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
143	GX-B1367/22-A-23005	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
144	GX-B1367/22-A-23006	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
146	GX-B1367/22-A-23007	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
147	GX-B1367/22-A-23008	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
148	GX-B1367/22-A-23009	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
149	GX-B1367/22-A-23010	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
150	GX-B1367/22-A-23011	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
151	GX-B1367/22-A-23012	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
152	GX-B1367/22-A-23013	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1367/22-A-23014	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1367/22-A-23015	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
155	GX-B1367/22-A-23016	2023/1/17	所检项目合格	 <p>The photograph captures two individuals in white lab coats, likely technicians, in a room. One person is seen from the back, wearing a lab coat with the logo '中检公信' (China Inspection and Certification) and the letters 'CQC'. The other person is on the right, wearing glasses and holding a handheld electronic device with a red cable. A square analog clock on the wall shows the time as approximately 10:10. The date '2023/01/10' is printed in the bottom right corner of the image.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
156	GX-B1367/22-A-23017	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
157	GX-B1367/22-A-23018	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
158	GX-B1367/22-A-23001	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
159	GX-B1367/22-A-23002	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
160	GX-B1367/22-A-23003	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
161	GX-B1365/20-A-23005	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
162	GX-B1366/20-A-23004	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
163	GX-B1364/22-A-23021	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
164	GX-B1364/22-A-23022	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
165	GX-B1364/22-A-23023	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
166	GX-B1364/22-A-23024	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
167	GX-B1364/22-A-23025	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
168	GX-B1364/22-A-23026	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
169	GX-B1364/22-A-23027	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
170	GX-B1364/22-A-23028	2023/1/17	所检项目合格	 <p>The photograph shows two men in a room. The man in the foreground is wearing a light-colored work jacket with a logo and the characters '中检公' (Zhongjian Gongsi) on the back. The man in the background is wearing glasses and a similar work jacket. They appear to be inspecting something. The photo is dated 2023/01/12.</p>

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
171	GX-B1364/22-A-23029	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
172	GX-B1364/22-A-23030	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
173	GX-B1364/22-A-23031	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
174	GX-B1364/22-A-23032	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
175	GX-B1364/22-A-23033	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
176	GX-B1364/22-A-23034	2023/1/17	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目均合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
177	GX-B1364/22-A-23035	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
178	GX-B1364/22-A-23036	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
179	GX-B1364/22-A-23037	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
180	GX-B1364/22-A-23038	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
181	GX-B1364/22-A-23039	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
182	GX-B1364/22-A-23040	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
183	GX-B1364/22-A-23041	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
184	GX-B1364/22-A-23042	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
185	GX-B1364/22-A-23043	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
186	GX-B1364/22-A-23044	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
187	GX-B1364/22-A-23045	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
188	GX-B1364/22-A-23046	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
189	GX-B1364/22-A-23047	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
190	GX-B1364/22-A-23048	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
191	GX-B1364/22-A-23049	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
192	GX-B1364/22-A-23050	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
193	GX-B1364/22-A-23051	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
194	GX-B1462/22-A-23001	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
195	GX-B1364/22-A-23016	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
196	GX-B1364/22-A-23017	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
197	GX-B1364/22-A-23015	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
198	GX-B1364/22-A-23018	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
199	GX-B1364/22-A-23019	2023/1/17	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
200	GX-B1364/22-A-23020	2023/1/17	所检项目合格	