

| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------|------------|---------------------------------|--|
| 1 | GX-B1328/20-7-25019 | 2025. 4. 3 | 本次共检绝缘手套 8只，8只绝缘手套合格。 。 |  <p>2025. 3. 19</p> |
| 2 | GX-B1328/20-7-25020 | 2025. 4. 3 | 本次共检绝缘靴8只，8 只绝缘靴合格。 |  <p>2025. 3. 19</p> |
| 3 | GX-B1328/20-7-25021 | 2025. 4. 3 | 本次共检验电器4支，4 支验电器所检项目合格。 。 |  <p>2025. 3. 19</p> |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|--|--|---|--|
| 4 | GX-B1328/20-7-25022 | 2025. 4. 3 | 本次共检携带式接地和接地短路装置4套，4套携带式接地和接地短路装置所检项目合格。 | |  <p>2025. 3. 19</p> | |
| 5 | GX-B1354/20-7-25002 | 2025. 4. 3 | 合格。 | |  <p>2025. 3. 19</p> | |
| 6 | GX-B1312/20-7-25194~25197 | 2025. 4. 3 | 本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。 | |  <p>2025. 3. 19</p> | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 7 | GX-B1321/20-7-25193~25198 | 2025. 4. 3 | 本次共检电力电缆 6条，6条电力电缆所检 项目合格。 |  |
| 8 | GX-B1321/20-7-25199~25207 | 2025. 4. 3 | 本次共检电力电缆 9条，9条电力电缆所检 项目合格。 |  |
| 9 | GX-B1350/21-7-25003 | 2025. 4. 3 | 本次共检验接地装置2 处，2处接地装置所检 项目合格。 |  |

| | | | | |
|----|---------------------------|----------|---------|--|
| 10 | GX-B1329/21-7-25011~25013 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |
| 11 | GX-B1329/21-7-25014 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |
| 12 | GX-B1559/22-7-25003 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|----|---------------------------|----------|---------|--|
| 13 | GX-B1559/22-7-25004 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |
| 14 | GX-B1495/20-7-25579~25589 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |
| 15 | GX-B1495/20-7-25590~25598 | 2025/4/3 | 所检项目合格。 |  |